



الوحدة: 02	الوحدة الثانية : التحريصات البسيطة	المادة: -هندسة مدنية-
الجزء: ميكانيك مطبقة	الموضوع : الشد البسيط الانضغاط البسيط	المستوى: 3 تقني رياضي
الدرس: 02		الأستاذة : غزالي حسين
المدة: 06 سا		

ملخص الدرس (الشد البسيط – الانضغاط البسيط)

الانضغاط البسيط

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

$$\sigma = -\varepsilon.E$$

$$\varepsilon = \frac{DL}{L}$$

$$DL = -\frac{NL}{ES}$$

$$\sigma \leq \bar{\sigma}$$

σ : الاجهاد الناظمي

N: الجهد الناظمي

S: مساحة مقطع العنصر

E:معامل المرونة الطولي

ε : التشوه النسبي

DL: التشوه المطلق

$\bar{\sigma}$: الاجهاد المسموح به

الشد البسيط

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

$$\sigma = \varepsilon.E$$

$$\varepsilon = \frac{DL}{L}$$

$$DL = \frac{NL}{ES}$$

$$\sigma \leq \bar{\sigma}$$

جداول التحويل

تحويلات المساحات

m^2	dm^2	cm^2	mm^2
1	0	0	0
		0	0
		1	0
			0

تحويلات المسافات

m	dm	cm	mm
1	0	0	0
1	0	0	0
		0	1
			0

تحويلات القوى

t	kN	HN	dan	kg	N
1	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0
		0	0	1	0
					0

تحويلات اخرى

$$1 \text{ mpa} = 1 \text{ N/mm}^2$$

$$1 \text{ N/mm}^2 = 10 \text{ dan/cm}^2$$

$$1 \text{ MN} = 10^6 \text{ N}$$

الأسئلة الأكثر تداول

1- إذا طلب حساب الإجهاد الناظمي:

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

مسااحة مقطع العنصر تحسب بعدة طرق وهي

طريقة حساب المساحة:


الطريقة 01: في التمرين يمكن ان تعطى مباشرة (مثال: مقطعه $S=10\text{cm}^2$) هنا نطبقها في القانون مباشرة

الطريقة 02: يمكن ان يعطى مقطع العنصر على شكل هندسي بسيط (مربع، مستطيل، دائرة.....) هنا نحسب المساحة

بالقانون حسب الشكل (مثال : اذا كان المقطع مربع $s=a*b$) ثم نعوض القيمة في قانون الاجهاد


الطريقة 03: يمكن ان يعطى المقطع على شكل هندسي كفيي (مثل على شكل حرف T)

هنا نقسم الشكل الى اشكال بسيطة ثم نحسب المساحة $(S=s1+s2)$





الطريقة 04: يمكن ان يعطى المقطع على شكل مجنب حرف L (مثل: مجنب $70*70*7$) هنا نرسم شكل الحرف L ونقسم

الشكل مثل (ط03) ونحسب المساحة $S+1S=S2$



$$S1=((70*7)$$

$$S2=(70-7)*7$$



الطريقة 05: يمكن ان يعطى المقطع على شكل مجوف (كما في الشكل الأول او الثاني

هنا) المساحة = مساحة الشكل الخارجى - مساحة الشكل الداخلى (المجوف)

الطريقة 06: يمكن ان يعطى المقطع على شكل مجنبتات (IPE-IPN او على شكل مجنب حرف L)

ويرفق التمرين بجدول

هنا المساحة تؤخذ من الجدول مباشرة (مثال: مساحة مجنب IPE120 من الجدول تساوي 13.2cm^2)

المجنب	لمساحة (cm ²)
3x30x30	3.48
4x40x40	6.16
5x50x50	9.60

جدول خاص بحرف L

IPN	h (mm)	b (mm)	a (mm)	e (mm)	$W_{xx} = \frac{I_{xx}}{V}$	S (cm ²)
80	80	46	3.8	5.2	20	7.64
100	100	55	4.1	5.7	34.2	10.3
120	120	64	4.4	6.3	53	13.2

جدول خاص بالمجنبتات IPE-IPN

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

$$\sigma \leq \bar{\sigma}$$

2- إذا طلب حساب مساحة المقطع: هنا نطلب شرط القوامة

ومنه $S \geq \frac{N}{\bar{\sigma}}$ (نقوم بالتطبيق العددي ونحسب المساحة)

$$\frac{N}{S} \leq \bar{\sigma}$$

أي

3- إذا طلب حساب قطر العنصر :

= أولاً: نطبق شرط المقاومة كما في السؤال السابق (حساب المساحة)
= ثانياً: بما انه طلب القطر أي العنصر دائري حيث $(S=\Pi r^2)$ نعوض S بما يساويها ونحسب نصف القطر

4- إذا طلب التحقق من شرط المقاومة:

-أولاً: نحسب الاجهاد الناظمي بتطبيق القانون


$$\sigma = \frac{N}{S}$$

$$\sigma \leq \bar{\sigma}$$

- ثانياً: نقارن الاجهاد المحسوب مع الاجهاد المسموح به بالعلاقة

سلسلة تمارين مع الحل النموذجي

التمرين 01:



الشكل - 1 -

قضيب ، ستقيم من الفولاذ معامل مرونته $E = 2.10^5 Mpa$
مقطعه عردي منتظم $(S = 200mm^2)$ تحت تأثير حمولات خارجية
كما يبينه الشكل -1-

المطلوب:

- 1- حساب : -قيمة الجهود الداخلية في مقاطع القضيب.
-قيمة الاجهاد الاظمي في مختلف مقاطع القضيب.
- التشوه الكلي وتحديد طبيعته؟
- 2- التمثيل البياني للجهود الداخلية على طول القضيب.

الحل النموذجي:

1- حساب قيمة الجهد الداخلي ، الإجهاد و التشوه في مختلف المقاطع.


المقطع -1- $0 \leq x \leq 500mm$

$$\sum F_{iy} = 0 \Rightarrow N_1 - 500 = 0$$

$$\Rightarrow N_1 = 500daN$$

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{S} = \frac{500}{2.00} = 250daN / cm^2$$

$$\Delta L_1 = \frac{N_1 \times L_1}{E \times S} = \frac{500 \times 50}{2 \times 2 \times 10^6} = 0.0062cm$$



المقطع -2- $500mm \leq x \leq 1500mm$

$$\sum F_{iy} = 0 \Rightarrow N_3 + 150 - 400 - 500 = 0$$


$$\Rightarrow N_3 = 750daN$$

$$\sigma_3 = \frac{N_3}{S} = \frac{750}{2.00} = 375daN / cm^2$$

$$\Delta L_3 = \frac{N_3 \times L_3}{E \times S} = \frac{750 \times 50}{2 \times 2 \times 10^6} = 0.0094cm$$


$$\Delta^T = \Delta^T_1 + \Delta^T_2 + \Delta^T_3$$

Δ




2- رسم المنحنى البياني للجهد الناظمي:

Δ



- قضيب مثبت في مسند علوي، متغير المقطع، كل جزء من أجزائه عبارة عن معدن خاص، كما هو موضح في الجدول. تؤثر عليه مجموعة من القوى، (لاحظ الشكل -1-)



الرقم	المقطع (mm)	ثابت المرونة الطولي MPa
1	40 x 40	21×10^4
2	32x32	11×10^4
3	D=24	7.5×10^4

المطلوب:

- 1- أحسب رد الفعل العلوي على القضيب.
- 2- في كل مقطع من مقاطع القضيب أحسب ما يلي:
 - الجهد الناظمي (N) مع ذكر نوع التحريض.
 - الأجهاد الناظمي (σ).
- 3- احسب قيمة التشوه المطلق الكلي (ΔL) للقضيب، وحدد طبيعته.
- 4- أرسم منحنى الأجهاد الناظمي على طول القضيب.

الحل النموذجي:

حساب رد الفعل العلوي على القضيب

$$\Sigma F/Y = 0$$

$$V - 30 - 30 + 25 + 25 - 10 = 0$$

$$V = 60 - 50 + 10$$

$$V = 20 \text{ KN}$$

- حساب (σ) (N) (ΔL)

المقطع الأول: $0 \leq y \leq 20$

$$\Sigma F/Y = 0$$

$$20 - N1 = 0$$

$$N1 = 20 \text{ KN شد}$$


$$\sigma_1 = N1 / S1 \quad S1 = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$$


$$\sigma_1 = (20 \times 10^2) / 16 = 125 \text{ daN / cm}^2$$

$$\sigma_1 = 125 \text{ daN / cm}^2$$

$$\Delta L1 = (L1 \times N1) / (S1 \times E1) = (20 \times 20 \times 10^2) / (16 \times 21 \times 10^4 \times 10) = 0.0012 \text{ cm}$$

$$\Delta L1 = 0.012 \text{ mm}$$





$$\Sigma F/Y = 0$$

$$20 - 30 - 30 - N2 = 0$$

$$N2 = -40 \text{ KN} \text{ انضغاط}$$


$$\sigma_2 = N2 / S2 \quad S2 = 3.2 \times 3.2 = 10.24 \text{ cm}^2$$

$$\sigma_2 = (-40 \times 10^2) / 10.24 = -390.625 \text{ daN / cm}^2$$

$$\sigma_2 = -390.625 \text{ daN / cm}^2$$

$$\Delta L2 = (L2 \times N2) / (S2 \times E2) = (14 \times -40 \times 10^2) / (10.24 \times 11 \times 10^4 \times 10) = -0.00497 \text{ cm}$$

$$\Delta L2 = -0.050 \text{ mm}$$



$$\Sigma F/Y = 0$$

$$N3 - 10 = 0$$

$$N3 = 10 \text{ KN} \text{ شد}$$

$$\sigma_3 = N3 / S3 \quad S3 = \pi \times r^2 = \pi \times (2.4 / 2)^2 = 4.5216 \text{ cm}^2$$

$$\sigma_3 = (10 \times 10^2) / 4.5216 = 221.16 \text{ daN / cm}^2$$

$$\sigma_3 = 221.16 \text{ daN / cm}^2$$

$$\Delta L3 = (L3 \times N3) / (S3 \times E3) = (8 \times 10 \times 10^2) / (4.5216 \times 7.5 \times 10^4 \times 10) = 0.00236 \text{ cm}$$


$$\Delta L3 = 0.024 \text{ mm}$$

حساب التشوه الكلي:

$$\Delta L = \Delta L1 + \Delta L2 + \Delta L3$$

$$\Delta L = 0.012 - 0.05 + 0.024$$

$$\Delta L = -0.014 \text{ mm} \text{ طبيعته تقلص}$$



سلسلة مقترحة للمحاولة

تمرين 01: جسم من النحاس طوله 30cm مقطعه على شكل مستطيل ابعاده (80*30)mm يخضع لقوة شد خارجية قدرها 1431.2kg

- تحقق من شرط المقاومة علما ان الاجهاد المسموح به 100 dan/cm^2
- احسب التشوه النسبي اذا علمت ان $E=0.9 \cdot 10^5 \text{ dan/cm}^2$
- احسب التشوه الكلي (المطلق، الاعظمي)

تمرين 02: جسم من النحاس طوله 5000mm ومقطعه على شكل حرف L ابعاده (60*40*5)mm معرض لقوى شد محورية قيمتها 4520kg

- اذا علمت ان معامل المرونة الطولي للجسم هو $0.9 \cdot 10^5 \text{ dan/cm}^2$ والاجهاد المسموح به 1000 dan/cm^2
- 1- احسب الاجهاد الناظمي
- 2- احسب التشوه المطلق

تمرين 03: في اطار انجاز احدى مشاريع الانفاق تم انجاز رافدة الفولاذ طولها 450cm ، هذه الرافدة معرضة الى قوى شد محورية قيمتها $F=78 \text{ KN}$ ، علما ان معامل مرونتها الطولي $E=2 \cdot 10^6 \text{ N/mm}^2$ والاجهاد المسموح به يساوي 1600 dan/cm^2


- 1- حدد مساحة مقطع هذه الرافدة حتى يعمل العنصر (الرافدة) في امان
- 2- احسب التشوه المطلق للرافدة

تمرين 04: عنصر من النحاس ذو مقطعه دائري منتظم وطوله 4m ،معرض لقوة شد محورية قيمتها $F=978000 \text{ N}$


- 1- اذا علمت ان الاجهاد المسموح به يساوي 1200MPa حدد ابعاد مقطع هذا العنصر
 - 2- احسب الاستطالة النسبية
 - 3- احسب الاستطالة الاعظمية
- يعطى معامل المرونة الطولي للعنصر $E=0.9 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$

تمرين 05: جسم ذو مقطع غير منتظم مصنوع من البرونز، يخضع لمجموعة من القوى كما في الشكل ، علما ان معامل $1.25 \cdot 10^5 \text{ mpa}$

- 1- حدد قيمة القوة p حتى يصبح الجسم في حالة توازن
- 2- احسب الجهود الداخلية في المقاطع
- 3- احسب الاجهادات الناعمية
- 4- احسب الاستطالة المطلقة
- 5- ارسم مخطط الاجهادات




تمرين 06: يمثل الشكل المقابل اربع قضبان موثوقة في بعضها البعض علما ان معطيات كل قضيب مدونة في جدول



المعامل E (MPa)	مادة الصنع	قطر D (mm)	الخواص رقم القضبان
210000	الفولاذ	18	1
78000	الزنك	22	2
70000	الالمنيوم	25	3
125000	البرونز	10	4

- 1- احسب الجهود الناعمية في كل عنصر
- 2- احسب الاجهادات الناعمية في كل عنصر
- 3- احسب الاستطالة (التشوّه) الكلي للجملّة

تمرين 08: قضيب من الفولاذ مجوف ، موثوق في الأعلى بوثاقّة ومربوط في الأسفل بقضيب على شكل دائري ثاني من النحاس



- 1- احسب رد فعل الوثاقّة
- 2- احسب الجهود الداخلية في كل قضيب
- 3- احسب الاجهادات الناعمية
- 4- احسب التشوّه المطلق

يعطى $E_c = 0.9 \cdot 10^6 \text{ dan/cm}^2$

$E_a = 2.1 \cdot 10^6 \text{ dan/cm}^2$

الوحدة: 02	الوحدة الثانية : التحريصات البسيطة	المادة: -هندسة مدنية-
الجزء: ميكانيك مطبقة	الموضوع: القصاص البسيط	المستوى: 3 تقني رياضي
الدرس: 03	Cisaillement simple	الأستاذة: غزالي حسين

ملخص الدرس

$$\tau = \frac{T}{n * m * s}$$

الاجهاد المماسي

T: الجهد القاطع

$$\tau = \gamma * G$$

N: عدد البراغي

M: عدد مساحات القص في برغي واحد

S: مساحة القص (مساحة المقطع الذي حدث فيه القص)

$$\tau = \overline{\tau}$$

γ: زاوية القص

G: معامل المرونة العرضي للمادة

اكثر الأسئلة تداول

إذا طلب حساب الاجهاد الناظمي:

$$\tau = \frac{T}{n * m * s}$$

2- إذا طلب التحقق من شرط المقاومة

أ - حساب الاجهاد المماسي بالقانون $\tau = \frac{T}{n * m * s}$

ب - نقارن بين $\tau \leq \overline{\tau}$

3- إذا طلب حساب مساحة القص

نطبق شرط المقاومة $\tau \leq \overline{\tau}$ نجد $S \geq \frac{F}{2 \tau}$

4- إذا طلب حساب قطر القضبان

أ - نطبق شرط المقاومة $\tau \leq \overline{\tau}$ نجد $S \geq \frac{F}{n * m * \tau}$...

ب- المقطع دائري أي $S \geq \frac{\pi d^2}{4} \dots\dots 2$

5- إذا طلب حساب عدد القضبان

$$n \geq \frac{F}{s * m * \tau} \dots \text{أ- نطبق شرط المقاومة } \tau \leq \bar{\tau} \text{ نجد}$$

6- إذا طلب القوة القصوى التي تحقق شرط المقاومة


$$\text{أ- نطبق شرط المقاومة } \tau \leq \bar{\tau} \text{ نجد } F \leq \bar{\tau} * n * m * s$$

مثال تطبيقي:

احسب القطر الضروري للبرغي الذي يربط العنصرين (1) و(2) بأمان.

$$F=30\text{KN} \text{ مع العلم أن:}$$

$$\bar{\tau}=1000 \text{ kg/cm}^2$$



الشكل -4-

الحل:

$$\tau \leq \bar{\tau}$$

$$\frac{F}{2S} \leq \bar{\tau}$$

$$S \geq \frac{F}{2\tau}$$

$$S \geq \frac{30}{2 \times 1000}$$

$$S \geq 1,5 \text{ cm}^2$$

$$S = \pi \frac{d^2}{4}$$


$$d \geq 1,38 \text{ cm}$$

$$D=2\text{cm} \text{ نأخذ}$$

سلسلة القص البسيط مقترحة للمحاولة

تمرين 01:

لوصل صفيحتين من الالمنيوم استعملنا برغي كما هو موضح في الصورة



1- اذا كان قطر البرغي $D=8\text{mm}$ ، القوة المطبقة على الصفيحتين $F=2400\text{N}$

ومعامل المرونة العرضي $G=3 \cdot 10^4 \text{mpa}$

أ- احسب الاجهاد المماسي

ب- احسب زاوية القص

تمرين 02:

لوصل صفيحتين من الالمنيوم استعملنا ثلاث (03) مسامير برشام كما هو موضح في الصورة

2- اذا كان قطر البرغي $D=20\text{mm}$ ، القوة المطبقة على الصفيحتين $F=3.5\text{t}$

ومعامل المرونة العرضي $G=3 \cdot 10^4 \text{mpa}$

أ- تحقق من شرط المقاومة علما ان الاجهاد المماسي المسموح به هو 100dan/cm^2

ب- اذا لم يتحقق شرط المقاومة ماذا تقترح


ج- احسب زاوية القص

تمرين 03:

الصورة الموالية تبين ربط وصلتين (صفيحتين) ب برغيين (02) كما هو مبين في الشكل

اذا كان نصف قطر البرغي 15mm والقوة المطبقة على الوصلتين $F=15\text{dan}$

- احسب الاجهاد المماسي المسموح به




تمرين 04:

الصورة الموالية تبين ربط وصلتين (صفيحتين) باربع (04) كما هو مبين في الشكل

اذا كانت القوة المطبقة على الوصلتين $F=30\text{KN}$ ، وكان الاجهاد المسموح به 100MPa

- احسب قطر البرغي الذي يحقق شرط المقاومة



تمرين 05:

في نظام مثلثي قمنا بربط قضيب مزدوج (مضاعف) N_{AC} بصفيحة كما في الشكل الموالي

اذا الجهد الناتج في القضيب $N_{AC}=76.85\text{kn}$ ، قطر البرغي $D=25\text{mm}$

صفيحة الوصل

برغي

والاجهاد المماسي المسموح به 100 dan/cm^2
- احسب عدد البراغي اللازمة حتى يتحقق شرط المقاومة

تمرين 06:

قمنا بربط وصلتين ببرغي كما توضحه الصورة الموالية

اذا علمت ان $F=30 \text{ kn}$

معامل المرونة العرضي $G=3 \cdot 10^5 \text{ dan/cm}^2$

وان الاجهاد الناظمي المسموح به هو 100 mpa

- احسب قطر البرغي اللازم حتى يعمل العنصر بامان
- احسب زاوية القص

